








PLANTA INSTAL·LACIONS ESTAT ACTUAL



-  Enllumenat d'emergència
-  Bomba de calor
-  Unitat interior
-  Unitat exterior ubicada a planta baixa
-  Radiador de fossa
-  Quadre de protecció



PROPOSTA MODIFICACIÓ DISTRIBUCIÓ  
CENTRE CULTURAL LA MERCÈ

ESPAI SEGONA PLANTA- ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS

2

2/5

Girona , setembre de 2018

Esc. 1/50

Miquel Costa Mayolas Arquitecte municipal